

EN 388

Proteção mecânica:

Define: Os princípios de conceção

A especificação do pH, do teor em cromo (VI) A especificação dos tamanhos e das dimensões

A especificação da destreza

A marcação: Modelo, fabricante, tamanhos e pictogramas

Informações relativas aos produtos indicando:

- Modelo, fabricante
- Instruções de uso
- Instruções de conservação
- Tamanhos disponíveis
- Limitações de uso
- Prazo de validade

Atributo 1 : Resistência à abrasão (de 0 a 4)

Determinada pelo número de ciclos necessários para que a amostra do produto seja desgastada até perfuração.

Atributo 2 : Resistência ao corte por talho (de 0 a 5)

Determinada pelo número de ciclos necessários para cortar a amostra a uma velocidade constante.

Atributo 3 : Resistência ao rasgo (de 0 a 4)

Indica a força mínima necessária para rasgar a amostra.

Atributo 4 : Resistência à perfuração (de 0 a 4)

Indica a força necessária para furar a amostra com um furador normalizado.